



SRP**SERVICE REPARATURBLATT****ESC**
TECHNICAL SERVICE GMBH**1711043****Nestle Deutschland AG**Beleg zum Status: **AUR1800115****EINGANG****AUSGANG****KUNDEN ANFRAGE**

Nummer / Zeichen / Eingang: **Anfrage Nr.: ohne / Zeichen: Gerd Niederbacher / Eingang am: 28.11.2017**

Anfrage: In den nächsten Tagen wird bei Ihnen eine Johnson Pumpe Seriennummer: 21379/E01 – ESC Nr. 701835 angeliefert * Wir bitten Sie um ein Angebot über die Wartung / Überholung dieser Pumpe

Lieferschein / Anlieferungsdatum: **Lieferschein: ohne Lieferschein / Eingang am: 06.12.2017**

Anlieferung bei ESCTS per: **Spedition Kunde**

Eingang bei ESCTS: **Objekt zum Service**

Mitarbeiter / Datum zur Aufnahme: **Mitarbeiter: LuOb / Aufnahmedatum: 06.12.2017**

Gefahrenhinweis: **keine Infos - keine Gewähr**

Transportverpackung: **Sonstige Palette**

Transportschaden: **NEIN**

Verschmutzungsgrad: **leicht verschmutzt**

FEHLERBESCHREIBUNG - EMPFEHLUNG - UMSETZUNG

Fehlerbeschreibung vom Kunde: **keine Angabe vom Kunden**

Befundung durch ESCTS: **Wasser und sarke Ablagerungen im Örraum, beide Gegenringe der Gleitringdichtungen gebrochen, Aufnahme der Wellendichtringe Lagergehäuse durch Korrosion zerstört, Drehkolben stirnseitig angelaufen**

Empfehlung ESCTS: **Lager ersetzen, Gleitringdichtungen ersetzen, Lagergehäuse ausbuchsen, Drehkolben und Stirnplatte egalisieren**

Realisierte Maßnahmen: **Lager ersetzt, Gleitringdichtungen ersetzt, Lagergehäuse ausgebuchst, Drehkolben und Stirnplatte egalisiert**

Waelz-/Gleitlager: **2x Kegelrollenlager 32210-J2Q, 2x Kegelrollenlager 33111-Q**

Wellenabdichtung: **2x GLRD Komponenten einfachwirkend GLRD-53-QQVGG-RJK-102380, 2x Einzeldichtung * Typ: Stangendicht * Groesse: 54-64-9 * Werkstoffe: FKM/PTFE-C-Mos2 * Artikel: 106528**

Lagerschmierung: **kein Öl eingefüllt - Aufkleber angebracht**

KUNDEN AUFTRAG

Nummer/Zeichen/Eingang: **4556676961 * Oliver Rehse * 15.01.2018**

Auftrag: **1 Jede(r) 90001715 Instandsetzung Johnson-Pumpe * ESC-Nr.: 701835 * laut Angebot 1700451**

SRP	SERVICE REPARATURBLATT
1711043	Nestle Deutschland AG
	Beleg zum Status: AUR1800115



OBJEKT EINGANG

ESCTS Serviceartikel Nummer: **701835**
 ESCTS Hersteller Code: **JOHNSONOL3005421379E01**
 Objekt Typenschild: **Model: 3/0054, Serial No: 21379/E/01, Max.Pressure (Bar): 15**
 Weitere Details zur Aufnahme: **Merkmal: Lagerung * Merkmal: Laufradgehäuse ***
 Sonstige Infos zum eingegangenen Objekt: **701835**

ABSCHLUSS

Qualitätssicherung: **geprüft nach ESCTS Qualitätsmanagement nach DIN ISO 9001/2008 Instandhaltung von Rotating Equipment**
 ESCTS Lieferdatum zu Kunde: **21.03.2018**