

Liebherr-Hausgeräte  
Ochsenhausen GmbH  
Memminger Str. 77  
D-88416 OCHSENHAUSEN

**Prüfprotokoll**  
**Inspection sheet**

Fertigungsauftrag/Production Order: 512770029  
Prüflos/Inspection Lot: 040000072692  
Prüfdatum/Inspection Date: 21.10.2014

Kunde/Customer: 6219126  
Kundenauftrag/Sales Order: 1008540675  
Bestellposition/Order Item: 000010  
Bestellnummer/PO Number: 89157-416  
Bestelldatum/PO Date: 02.10.2014

Prüfer/Inspector: Tobias Friedrich

Material:  
R040500153 LINEARMODUL MKR-080-NN-2

Prüflos/Inspection Lot 40000072692

Merkmal/Characteristic	Ergebnis/Result
Anleitung/Manual	OK
Ausführung/Type	OK
Dokumentation/Documentation	OK
Einbauerklärung/Declar. of Incorporation	OK
Sichtprüfung/Visual Inspection	OK